

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за май 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ЦРП Ф-1	0/1	Отключен от КУ / «Земля» в сети. Повреждение ВЛ-10кВ №117	03.05.22г. 23-02	04.05.22г. 00-56	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-1. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	1100
ТП-111 руб.№2	0/1	Отключен вручную / Повреждение ВЛ-0,4кВ	08.05.22г. 23-00	09.05.22г. 11-10	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Замена и перетяжка проводов.	230
ЦРП Ф-2	0/1	ТО / Инеродное тело на проводах ВЛ-10кВ	10.05.22г. 19-40	10.05.22г. 22-34	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2. Вывод поврежденного участка в ремонт. Устранение инородного тела с проводов. РПВ успешное	750
ТП-203 руб.№4	0/1	Перегорание ПН-2 / Схлест проводов при сильных порывах ветра	12.05.22г. 10-50	12.05.22г. 12-03	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Замена ПН-2.	12
ТП-В1608	0/1	Перегорание ПТ / Схлест проводов при сильных порывах ветра	12.05.22г. 12-10	12.05.22г. 14-42	Осмотр ВЛ-10кВ и ТП-10/0,4кВ. Замена ПТ-10.	6
ТП-335 руб.№5	0/1	Отключен вручную / Повреждение узла учета	24.05.22г. 13-21	24.05.22г. 14-54	Замена прибора учета.	32
ТП-333 КЛ-10кВ №334	0/1	Отключен от КУ / Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией	25.05.22г. 09-50	25.05.22г. 13-30	Осмотр КЛ-10кВ №334. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	550
ТП-106 руб.№2	0/1	Перегорание ПН-2 / Схлест проводов	27.05.22г. 12-50	27.05.22г. 14-21	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Перетяжка проводов.	65
ЦРП Ф-4	0/1	ТО / Повреждение муфты на КЛ-10кВ №307-403	27.05.22г. 15-55	27.05.22г. 17-02	Осмотр участка КВЛ-10кВ Ф-4. Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей от резервного источника питания.	1300
ТП-218	0/1	Отключен вручную / Повреждение оборудования в ТП-10/0,4кВ	31.05.22г. 11-15	31.05.22г. 14-06	Осмотр оборудования ТП-10/0,4кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Ремонт контактных соединений на ТМ	620
ИТОГО:	0/10					4665