

**Отчет о технологических нарушениях  
по АО «Мордовская электросеть» за декабрь 2022г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
<b>АО «Мордовская электросеть»</b>						
ТП-204, Руб. №8	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №8.	01.12.22г. 12-11	01.12.22г. 13-29	Осмотр ВЛ-0,4кВ №8. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	110
ТП-300	0/1	Перегорание ПТ-10 / Повреждение оборудования в ТП.	04.12.22г. 08-10	01.12.22г. 10-16	Осмотр и вывод в ремонт оборудования ТП-10/0,4кВ. Замена Опорного изолятора и ПТ-10.	290
ЦРП-10кВ, Яч.№3	0/1	ТО / Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией при раскопках	05.12.22г. 13-30	05.12.22г. 14-59	Осмотр КВЛ-10кВ. Вывод поврежденного участка в ремонт. Монтаж муфты на КЛ-10кВ.	1250
ТП-311	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	07.12.22г. 11-33	07.12.22г. 13-45	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведен ремонт рубильника.	230
ТП-К1301	0/1	Перегорание ПТ-10 / Повреждение оборудования в ТП.	09.12.22г. 13-30	09.12.22г. 14-58	Вывод в ремонт ТП-10/0,4кВ. Произведен ремонт контактных соединений на ПКТ.	80
ТП-К0807	0/1	Отработал Авт. №1 / К/З на ВЛ-0,4кВ №1.	12.12.22г. 12-13	12.12.22г. 14-40	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Устранен срыв изолятора и схлест проводов. Заменен автоматический выключатель №1.	310
ТП-319, Руб.№4	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Наброс постороннего предмета на провода	13.12.22г. 13-43	13.12.22г. 15-10	Осмотр ВЛ-0,4кВ №1. Снят посторонний предмет с проводов.	110

ТП-112, Руб.№2	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №2.	13.12.22г. 16-17	13.12.22г. 17-58	Осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Устранен схлѣст проводов.	50
ТП-324	0/1	Обесточена ТП-10/0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	15.12.22г. 10-11	15.12.22г. 13-05	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена замена опорных изоляторов 0,4кВ	360
ЦРП-10кВ, Яч.№8 ВЛ-10кВ Ф-1	0/1	ТО / К/З в ТП-10/0,4кВ №114	17.12.22г. 19-50	17.12.22г. 20-24	Осмотр ТП-10/0,4кВ №114. Замена опорного изолятора 10кВ.	1400
ТП-К0805	0/1	Обесточено в ТП РУ-0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	19.12.22г. 11-45	19.12.22г. 15-52	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена замена опорного изолятора, рубильника 0,4кВ и ТТ.	320
ТП-329	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ №4.	21.12.22г. 09-11	21.12.22г. 10-46	Осмотр ВЛ-0,4кВ №4. Устранен схлѣст проводов. Произведена перетяжка проводов.	220
ТП-117	0/1	Отключено персоналом ОВБ / К/З на ВЛ-0,4кВ №5.	23.12.22г. 13-08	23.12.22г. 15-38	Осмотр ВЛ-0,4кВ №5. Снят посторонний предмет с проводов.	40
ЦРП-10кВ, Яч.№9 ВЛ-10кВ Ф-4	0/1	ТО / Не выявлена	25.12.22г. 14-22	25.12.22г. 15-28	Осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 и ТП-10/0,4кВ. РПВ успешное.	650
ТП-201	0/1	Обесточено в ТП РУ-0,4кВ персоналом ОВБ / Повреждение оборудования в ТП.	27.12.22г. 11-15	27.12.22г. 13-54	Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена замена рубильника 0,4кВ и ТТ.	250
<b>ИТОГО:</b>	0/15					5670