

**Отчет о технологических нарушениях
по АО «Мордовская электросеть» за август 2023г.**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита / Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл. энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ТП-10/0,4кВ № 110, руб. №5	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ	02.08.2023г. 09-12	02.08.2023г. 11-04	Осмотр ВЛ-0,4кВ №5. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	243
ТП-10/0,4кВ № 201, руб. №2	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений на руб.№2	03.08.2023г. 13-37	03.08.2023г. 16-29	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Вывод в ремонт руб.№2. Произведена подтяжка соединений, очистка шин, замена изоляторов.	207
ТП-10/0,4кВ № 302, руб. №8	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений на руб.№8	07.08.2023г. 12-02	07.08.2023г. 14-32	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Вывод в ремонт руб.№8. Произведена подтяжка соединений.	241
ТП-10/0,4кВ № 327, руб. №3	0/1	Перегорание ПН-2 / К/З на ВЛ-0,4кВ	07.08.2023г. 14-45	07.08.2023г. 17-58	Осмотр ВЛ-0,4кВ №3. Устранен схлест проводов. Произведена перетяжка проводов.	159
ТП-10/0,4кВ № 314	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений на СШ-0,4кВ	15.08.2023г. 11-15	15.08.2023г. 14-42	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена подтяжка соединений, очистка шин, замена изоляторов.	339
ЦРП-ТСН-10/0,4кВ, руб. №2	0/1	Перегорание ПН-2 / Повреждение опоры ВЛ-0,4кВ техникой	17.08.2023г. 12-10	17.08.2023г. 14-53	Осмотр ВЛ-0,4кВ. Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ №2. Замена опоры.	204
ЦРП-10кВ, Ф-4	0/1	МТЗ / Повреждение КЛ-10кВ Ф-4	21.08.2023г. 10-27	21.08.2023г. 13-38	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.	1560
ТП-10/0,4кВ №209	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Перегрев контактных соединений на руб. ввода	24.08.2023г. 12-25	24.08.2023г. 15-50	Осмотр ТП-10/0,4кВ . Вывод в ремонт СШ-0,4кВ. Произведена подтяжка соединений, очистка шин, замена вводного рубильника.	318
ТП-10/0,4кВ №308	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Излом выключателя нагрузки	25.08.2023г. 14-00	25.08.2023г. 18-10	Вывод в ремонт ТП-10/0,4кВ. Произведен ремонт выключателя нагрузки.	437
ТП-10/0,4кВ №321	0/1	Отключено персоналом ОВБ / Повреждение КЛ-10кВ Ф-321	30.08.2023г. 09-46	30.08.2023г. 15-20	Вывод поврежденного участка в ремонт. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания. Монтаж муфты.	682
ИТОГО:	0/10					4390