

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»  
за июнь 2019 г.**

| Источник питания                   | Аварии / Инциденты | Работала защита/ Причина                                     | Дата и время отключения | Дата и время включения | Мероприятия по устранению   | Недоотпуск эл. энергии (кВт час) |
|------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------------------|---|----------------------------------|
| <b>АО «Мордовская электросеть»</b> |                    |  |                         |                        |   |                                  |
| ЦРП-10кВ яч. №3                    | 0 / 1              | ТО / Зацепление в проводах ВЛ-10кВ воздушных шаров с лентами | 13.06.19г. 11-17        | 13.06.19г. 11-46       | Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3. РПВ успешное.   | 210                              |
| ЦРП-10кВ яч. №2                    | 0 / 1              | ТО / Повреждение оборудования 10кВ в ЦРП                     | 22.06.19г. 19-28        | 22.06.19г. 20-34       | Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2. Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания. | 490                              |
| ЦРП-10кВ яч. №3                    | 0 / 1              | ТО / Повреждение оборудования 10кВ в ЦРП                     | 22.06.19г. 19-28        | 22.06.19г. 20-48       | Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3. Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания. | 590                              |
| ПС 110кВ Висмут яч.№3              | 0 / 1              | ТО / Повреждение оборудования 10кВ в ТП-226                  | 25.06.19г. 16-18        | 25.06.19г. 16-39       | Осмотр ТП-226. Замена ПК-10. РПВ успешное.  | 170                              |
| ТП 110кВ 616км яч.№2               | 0 / 1              | ТО / Обрыв провода 10кВ                                      | 28.06.19г. 01-33        | 28.06.19г. 11-30       | Осмотр ВЛ-10кВ Ф-2. Восстановление повреждения. РПВ успешное  | 95                               |
| ПС 220кВ Рузаевка яч.№105          | 0 / 1              | ТО / Повреждение КЛ-10кВ Ф-3                                 | 28.06.19г. 04-01        | 28.06.19г. 05-10       | Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3. Вывод в ремонт поврежденного участка. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания. | 510                              |
| ПС 220кВ Рузаевка яч.№309          | 0 / 1              | ТО / Повреждение КЛ-10кВ Ф-11                                | 28.06.19г. 04-01        | 28.06.19г. 16-24       | Осмотр ВЛ-10кВ Ф-11. РПВ не успешное. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.                     | 260                              |
| ПС 110кВ ЛАЛ яч.№33                | 0 / 1              | ТО / Повреждение КЛ-10кВ Ф-19                                | 28.06.19г. 06-13        | 28.06.19г. 12-34       | Осмотр ВЛ-10кВ Ф-19. РПВ не успешное. Перевод питания потребителей по линиям кольцевания от резервного источника питания.                     | 700                              |

|                              |        |                     |                  |                  |                                    |      |
|------------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------|
| ПС 110кВ Висмут<br>яч.№3     | 0 / 1  | ТО / Дождь с грозой | 28.06.19г. 19-35 | 28.06.19г. 20-14 | Осмотр ВЛ-10кВ Ф-3. РПВ успешное.  | 310  |
| ПС 220кВ Рузаевка<br>яч.№207 | 0 / 1  | ТО / Дождь с грозой | 28.06.19г. 19-25 | 28.06.19г. 20-53 | Осмотр ВЛ-10кВ Ф-12. РПВ успешное. | 120  |
| <b>ИТОГО:</b>                | 0 / 10 |                     |                  |                  |                                    | 3455 |